

Gutachten für die Einstufung eines Fahrzeugs als Oldtimer nach § 23 StVZO

mit Nr. 10427756119001 vom 09.06.2021

Das Gutachten wurde nach der Nr. 1. e) (Das Fz ist nicht zugelassen und soll ein rotes Oldtimerkennzeichen führen (§ 17 FZV)) der Richtlinie für die Begutachtung von Oldtimern erstellt.

1. Name des Auftraggebers		
[REDACTED]		
2. Fahrzeugdaten		
Fahrzeugidentifizierungsnummer oder TP-Nr. [REDACTED]		
Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus KRAFTRAD M.LB. -		
Hersteller - Kurzbezeichnung/Code NIMBUS / 0900		
Typ/Variante/Version/Code NIMBUS - - / 00000000		
Handelsbezeichnung -		
Baujahr/Herstellungsdatum (Tag oder mind. Jahr) 1939		
Datum der Erstzulassung 01.07.1939		
Amtl. Kennzeichen -		
km-Stand		
3. Technische Beschreibung		
Zustand der Hauptbaugruppen	erfüllt	nicht erfüllt
3.1. Aufbau/Karosserie		
3.1.1. Außenhaut		
Originales oder zeitgenössisches Erscheinungsbild	X	
Originalwerkstoff oder zulässige Werkstoffe	X	
3.1.2. Lack		
Zeitgenössische Farbgebung	X	
Zeitgenössische Reklamemotive/Firmenaufschriften	X	
3.2. Rahmen und Fahrwerk		
3.2.1. Rahmen		
Originalausführung/Originalersatzteil/Nachfertigung mit Herstellerfreigabe	X	
3.2.2. Fahrwerk		
Originalausführung/Originalersatzteil oder zulässige Umrüstung	X	
3.3. Motor und Antrieb		
3.3.1. Motor		
Originalausführung oder Motor aus Fahrzeugbaureihe	X	
Gemischaufbereitung original oder zulässige Umrüstung	X	
Abgasanlage original oder zulässige Umrüstung	X	
3.3.2. Getriebe		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	X	
3.3.3. Kraftstofftank (nur KRAD)		
Originalausführung oder zulässige Umrüstung	X	

Seite 1 von 2 zum Untersuchungsbericht mit Nr. 10427756119001 vom 09.06.2021

3.3.4.	Sitz/Sitzbank (nur KRAD)		
	Originalausführung oder zulässige Umrüstung	X	
3.4.	Bremsanlage		
	Originalausführung oder zulässige Umrüstung	X	
3.5.	Lenkung		
	Originalausführung oder zulässige Umrüstung	X	
	Originallenkrad oder zulässiges Sonderlenkrad	X	
3.6.	Reifen/Räder		
	Originalausführung oder zulässige Umrüstung	X	
3.7.	Elektrische Anlage		
3.7.1.	Lichttechnische Einrichtungen (LTE)		
	Originalausführung oder zulässige Umrüstung	X	
3.7.2.	Radio		
	Kein Radio vorh./Originalausführung/zulässige Umrüstung	X	
3.7.3.	Übrige Ausstattung		
	Originalausführung/zulässige Umrüstung	X	
3.8.	Innenraum		
3.8.1.	Sitze/Gurte		
	Originalausführung oder zulässige Um-/Nachrüstung	X	
3.8.2.	Armaturenbrett		
	Originalausführung oder zulässige Umrüstung	X	
3.9.	Pflege- und Erhaltungszustand		
	Guter Pflege- und Erhaltungszustand (Abgrenzung zu „normalen alten“ Fahrzeugen)	X	
4. Zugehörige Abweichungen vom Originalzustand			
keine			
5. Ergebnis der Begutachtung		JA	NEIN
Das beschriebene Fahrzeug ist – ggf. unter Berücksichtigung der nachfolgenden Erläuterungen – ein Oldtimer im Sinne des § 23 StVZO.		X	
Es wurde eine Hauptuntersuchung durchgeführt.			X
Es wurde eine Untersuchung im Umfang einer Hauptuntersuchung durchgeführt.			X
Es wurde eine Begutachtung nach § 21 StVZO durchgeführt.		X	
Ggf. separate Nr. des HU-Berichts bzw. des Gutachtens nach § 21 StVZO oder Nachweis bereits erteilter Einzelbetriebserlaubnis.			-
Erläuterungen zu 5.			
Zu 14.1: 0098***			

Duderstadt, 09.06.2021

Mitarbeiter/in
 Dipl.-Ing.(FH) Alexander Steinmetz

(Ort, Datum)

(Unterschrift, Prüfstempel)

